Onderwerp: Re: Brandveiligheidsscan opvanglocatie
Datum: dinsdag 19 mei 2026 om 08:19:53 Midden-Europese zomertijd
Van: [redacted] <[redacted]@vrfgv.nl>
Aan: info@ctiem-consultancy.com <info@ctiem-consultancy.com>
CC: [redacted] <[redacted]@vrfgv.nl>
Bijlagen: image001.jpg, image002.jpg, image003.jpg, Outlook-signatureI.dat, Outlook-signatureI.dat, Analyse brandveiligheid buitengebied noodopvang gemeentehuis Wijdemeren.docx

Beste [redacted],

Ik heb je analyse gelezen.
Het Subjectieve deel snap ik helemaal en begrijp dus goed dat het niet prettig is als het groen rondom je tijdelijke verblijfplaats in de brand wordt gestoken. Het groen geeft echter ook een stuk privacy. Het geen mogelijk ook zeer wenselijk is.

Ik snap dat je het advies geeft dat er op diverse delen moet worden gesnoeid maar gezien de de brandlast rondom het pand, de afstand van het pand en de ingeschatte energie die vrijkomt bij een brand in deze groenstrook, ben ik ervan overtuigd dat het niet de energie kan opleveren om de brand van buiten naar binnen te laten slaan. De gevel en de ramen worden (als dat al zo is) dermate kort aangestraald dat de brandstof al op is voor de gevel of de gevelopeningen (ramen) het begeeft.

Wel zie ik bv. De overkapping bij de voordeur. Deze kunststof kap kan mogelijk wel wat meer schade veroorzaken.
Wanneer het groen hieromheen wordt beperkt kan het ontsteken van deze kap worden geminimaliseerd.
Door de struiken langs de geven aan de linkerzijde te snoeien wordt de afstand tot de geven groter al zal dit niet zo heel snel branden in de zomer gezien de struiken dan groen zijn en de sapstromen op gang zijn.

Het advies om te snoeien snap ik en met de onderbouwing kan ik hier wel wat in vinden maar puur voor het subjectieve deel.

Je adviseert om vanaf een brandkraan op het terrein, kan dan een 2 of 3 duims slang klaar gelegd worden zodat bij brand de beveiliging direct kan gaan blussen. Voor zover ik weet is er op het terrein geen eigen brandkraan. De brandkraan licht in het fietspad links voor het pand. Dit is dan ook volgens mij geen optie.
Wel kan je adviseren op bij de ingang (voor en achter) sproeischuimblussers extra te plaatsen. Deze hebben bij een conifeer geen nut maar wanneer je over meer dan 1 beschikt kan dit de brand wel beperken.
Wellicht is het raadzaam te kijken waar de brandslaghaspels in het pand op de begane grond zitten. Mogelijk kunnen die een deel ook buiten blussen of is het mogelijk een grote haspel te plaatsen vlak bij de toegangsdeuren of buiten bij het laadperron aan de achterzijde.

Tot slot wil ik melden dat de brandweer het pand al in kaart heeft gebracht. Planvorming hierop is aangepast, tekeningen in ons systeem zijn aangepast, de meldkamer is op de hoogte dat hier geslapen wordt en de post die hierop uitrukken zijn geïnformeerd. Een adviesbureau heeft voor het COA een rapportage opgesteld met aanbevelingen voor bouwkundige en installatietechnische aanpassingen. Al deze punten zijn gerealiseerd. Voor het COA erin ging is er nog een inspectie uitgevoerd door de brandweer. Qua vluchtveiligheid heb ik er een goed gevoel bij en de kans dat een brand binnen snel kan ontwikkelen is met de installatie en de 24/7 beveiliging minimaal.

Hoop dat je met mijn reactie op je stuk wat kan.

Groet,
[redacted]

[redacted]
Specialist Risicobeheersing [redacted]
BRANDWEER GOOI EN VECHTSTREEK
Postbus 57, 1200 AB Hilversum
M [redacted]
Werkdagen: Maandag t/m Donderdag
Let op: vanaf heden is mijn mailadres: [redacted]@vrfgv.nl" Ik wil u vriendelijk vragen om dit in uw administratie aan te passen.

Van: info@ctiem-consultancy.com <info@ctiem-consultancy.com>
Verzonden: maandag 18 mei 2026 21:38
Aan: [redacted] [redacted]@vrfgv.nl>
Onderwerp: RE: Brandveiligheidsscan opvanglocatie

Waarschuwing: deze e-mail komt van een extern adres. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je zeker weet dat de inhoud veilig is. Neem bij twijfel contact op met de helpdesk ICT via helpdesk-ict@vrfgv.nl.

Hallo [redacted],

Bijgevoegd mijn analyse. Gebaseerd op gezond boerenverstand en eigen brandweerervaring, weliswaar alweer even geleden maar wellicht heeft het geholpen.
Het staat erin maar ik heb in het rapport onderscheid gemaakt tussen objectieve brandonveiligheid en het subjectieve gevoel erbij. Dat heeft te maken met de situatie waarin we zitten.
Kijk daar alsjeblieft doorheen. Het belangrijkste is dat er geen onwaarheden in staan. Wees vooral kritisch als het om de objectieve zaken zoals afstanden tussen begroeiing en de gevel.
Ik ben benieuwd naar jouw reactie. Bij voorbaat veel dank hiervoor. Met het verzoek om dit in vertrouwen te behandelen.

Gr. [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@vrfgv.nl>
Verzonden: maandag 18 mei 2026 15:22
Aan: info@ctiem-consultancy.com
Onderwerp: FW: Brandveiligheidsscan opvanglocatie

Zojuist hebben wij elkaar gesproken.

Ik zie uw opzet graag tegemoet

[redacted]
Specialist Risicobeheersing [redacted]
BRANDWEER GOOI EN VECHTSTREEK
Postbus 57, 1200 AB Hilversum
M [redacted]
Werkdagen: Maandag t/m Donderdag
Let op: vanaf heden is mijn mailadres: [redacted]@vrfgv.nl" Ik wil u vriendelijk vragen om dit in uw administratie aan te passen.

Van: info@ctiem-consultancy.com <info@ctiem-consultancy.com>
Verzonden: maandag 18 mei 2026 12:16
Aan: Risicobeheersing <risicobeheersing@vrfgv.nl>
CC: '[redacted]' <[redacted]@hilversum.nl>
Onderwerp: Brandveiligheidsscan opvanglocatie

U ontvangt niet vaak e-mail van info@ctiem-consultancy.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Waarschuwing: deze e-mail komt van een extern adres. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je zeker weet dat de inhoud veilig is. Neem bij twijfel contact op met de helpdesk ICT via helpdesk-ict@vrfgv.nl.

Goedemiddag,

De afdeling OOV van de gemeente Hilversum, [redacted] in CC, heeft mij gevraagd om samen met de veiligheidsregio een brandveiligheidsscan uit te voeren op de noodopvanglocatie in Loosdrecht.
In verband met de huidige situatie is de wens om dit zo snel mogelijk te doen, bij voorkeur vandaag nog. Tijdstip maakt daarbij niet uit.
Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn. Mijn nummer is [redacted].

Met hartelijke groet,
[redacted]

Crisiscentrale
Seinstraat 20-07
1223DA Hilversum

www.crisiscentrale.nl

Tel: 0900-1230000
Mobiel: [redacted]

Crisiscentrale